Рис.1



с прямым (П) сальниковым вводом, на давление от 25 кПа и выше, Т<200°С

Рис. 2 - остальное см. рис.1



с прямым (П) сальниковым вводом, на давление от 25 кПа и выше, Т>200°С

Рис. 3 - остальное см. рис.1



с прямым (П) сальниковым вводом, на давление 10 и 16 кПа, Т<200°С

Рис. 4 - остальное см. рис.1



с прямым (П) сальниковым вводом, на давление 10 и 16 кПа, Т>200°С

Рис. 5
остальное см. рис.1-4



Рис. 6
остальное см. рис.1-5



с угловым (У)
сальниковым вводом

Рис. 7 - остальное см. рис.1 - 5



с разъемом (Р)